Parkeer de spindel omhoog



The PARK Z  +  function will move the spindle assembly to the absolute Z 0 position or all the way up.

Activating Park Z.

Press the SHIFT  key and then the Z-AXIS JOG UP ARROW  to raise the spindle assembly to the absolute Z 0 position.
Keypad status bar displays:
“Parking ...”

Keer terug naar het virtuele toetsenbord overzicht.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:shift_raise_spindle_key&rev=1741728624

Last update: **2025/03/11 22:30**