Cyborg X-300 Parts List

Part number	Description	Quantity
A31582	Spindle bearing	4
A31674	Spindle wave washer	3
https://manual.ketele.com/doku.php/intern/artikels/19327	Spindle shaft retaining ring (10 pcs)	1
A31660		
A31783		
A31345		
A31615		
A31614		
A31463		
S30696		
18804		
18875		
A31686		
19695		
A31233		
A31631		
A31161		
A31632		

A31160
A31616
A31346
A31811
A31069
A31573
A31447
A31445
A31445
A31442
A32653
20174
02447
19228
A31766
18947
18959
A31464
19891
18928
A31613
A31676

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=en:x300:parts_list&rev=1666100684

Last update: **2022/10/18 15:44**