Entretien hebdomadaire

Un entretien périodique est de la plus haute importance pour maintenir votre machine dans des conditions de fonctionnement optimales et lui donner un long cycle de vie.
Lors de l'entretien périodique, essayez de suivre les prescriptions qui suivent ci-dessous.
Ce peut être une bonne idée de noter vos activités de maintenance dans un tableau.

• Verify the brass cutter knobs around the cutters. They must have an undamaged clean thread. Only use cutter knobs supplied by your dealer, and specifically made for the Cyborg X-300.
• Verify that the machine is always standing on a stable table or support, with sufficient space around it.

Continue to monthly maintenance.
Continue to the table of contents.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:weekly&rev=1721653417

Last update: **2024/07/22 15:03**