Verhoog de voedingssnelheid



Deze functietoets dient om de XY en Z voedingssnelheden te verhogen tot een maximum van 150%. Deze snelheid beïnvloedt de snelheid waarmee de machine in het materiaal graveert. Deze snelheid heeft geen invloed op de beweging tussen twee letters, dus boven het materiaal.
De voedingssnelheid wordt weergegeven op het virtuele controlepaneel als een percentage “%Voeding” en als een reële snelheid in “mm/s (XY)”.
De voedingssnelheid aanpassing geeft aan hoeveel de in het graveerbestand gedefinieerde snelheid aangepast wordt.

Elke keer deze toets ingedrukt wordt zal de voedingssnelheid  met 1% verhoogd worden.

Door deze toets permanent ingedrukt te houden  verhoogt de voedingssnelheid in een hoger tempo.

Return to the keypad overview.
Continue to the table of contents.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:increase_cut_speed_key&rev=1741725961

Last update: **2025/03/11 21:46**