
Het graveermateriaal vastleggen op de graveertafel

Er zijn verschillende manieren om het materiaal vast te leggen op de graveertafel. Hieronder zie je een lijstje met verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing kan één van deze opties beter geschikt zijn.

Gebruik de standaard meegeleverde vlakke graveertafel


Elke Cyborg X-300 wordt geleverd met deze graveertafel, die voorzien is van twee aanslagen, één achteraan en één links. De standaard oorsprong voor gelijk welke te graveren plaat is de linker bovenhoek. De aanslaglatjes kunnen hoger of lager geplaatst worden, afhankelijk van de dikte van het te graveren materiaal.

Gebruik de standaard meegeleverde "Multimat"



Om het graveermateriaal vast te leggen op de graveertafel plaats je eerst de dubbelklevende “Multimat” op de graveertafel. Daarna plaats je het graveermateriaal op de Multimat. De Multimat zal het graveermateriaal stevig vasthouden.


Gebruik de optionele zelfcentrerende spanvijs



Je kunt deze spanvijs plaatsen in de plaats van de standaard graveertafel, die dan wel eerst verwijderd moet worden. Daarvoor maak je de 6 bevestigingsschroeven los, drie aan de linker en drie

aan de rechter zijkant van de graveertafel. De spanvijs wordt met dezelfde zes schroeven op dezelfde zes plaatsen vastgezet. Het standaard frontpaneel moet verwijderd worden (zes bolkopschroeven en zes rondsels). Het speciale frontpaneel kan op het chassis vastgezet worden. Dit speciale frontpaneel is zichtbaar op de afbeelding, onder de klemschroef van de spanvijs. Deze spanvijs kan voorzien worden van verschillende spanklemmen.

Gebruik de optionele vacuümtafel



De optionele vacuümtafel kan gemonteerd worden in de plaats van de standaard voorziene graveertafel. De vacuümtafel wordt geleverd met sponsrubber om de vacuümzone af te bakenen. Aan de onderkant van de vacuümtafel zit een persluchtaansluiting. De vacuümslang gaat vandaar naar ofwel een vacuümpompje ofwel naar een vacuümconverter. Beiden worden niet met de machine meegeleverd en moeten door de klant voorzien worden (dus ze zijn niet inbegrepen bij de vacuümtafel). Deze vacuümtafel gebruikt dezelfde zes schroeven die ook voor de standaard graveertafel dienen.

Ga verder naar Een frees afstellen.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:fixing_engraving_material&rev=1697786698

Last update: **2023/10/20 09:24**