

2.1 Installatie omgeving

Vooraleer je je nieuw aangekochte machine uitpakt zorg je ervoor dat je een geschikte plek kiest om hem te plaatsen. Volg de volgende richtlijnen:

- Gebruik een robuuste en stabiele tafel om de machine op te plaatsen.
- Zorg dat deze tafel of die werkbank op een soliede vloer staat.
- De hoogte van de tafel moet zo zijn dat er comfortabel en veilig aan gewerkt kan worden. Als je rechtstaand aan de machine wilt werken, zorg dan voor een goede tafelhoogte, zodat dat je niet voorover moet buigen.
- Er moet ten minste 20 cm vrije ruimte zijn links, rechts en achter de machine.
- Plaats geen voorwerp op de machinekap.
- De kamertemperatuur moet zich tussen 10°C en 40°C bevinden.
- Gebruik de originele voedingskabel die met de machine werd meegeleverd. Gebruik indien mogelijk geen verlengkabel.
- Als je toch een verlengkabel moet gebruiken, zorg dan dat die niet langer is dan nodig. Deze verlengkabel moet ook de correcte kabelsectie hebben.
- Zorg ervoor dat het stopcontact waarop je de machine aansluit beveiligd is met een correct gedimensioneerde automaat.
- Gebruik uitsluitend een stopcontact met een goed werkende aarding.

Ga verder naar [de X-200 uitpakken](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:installation_environment

Last update: **2025/03/05 14:27**

